

Información práctica

Tratamiento de superficie en base acuosa y registros sanitarios vigentes según la CEE y la FDA.
Marcaje a láser. Tapones envasados en bolsas de plástico o aluminio acondicionadas con SO₂.

Se recomienda

- Almacenar en un espacio bien ventilado, con temperatura entre 15 y 20°C y humedad entre 50 y 70%.
- Cámara de aire ≥ 10 mm (vino a 20°C).
- Los tapones deben estar libres de polvo antes de embotellar.
- Tapar la botella justo después de rellenarla.
- Comprimir los tapones lenta y progresivamente hasta alcanzar un diámetro no inferior a 15,5mm.
- Presión interna de la botella no superior a 0,9 bar.
- Mantener la botella en posición vertical 10 minutos una vez tapada.

Especificaciones

UNE 56923:1998

Diámetro

30,5 ~ 31 mm ($\pm 0,3$)

Longitud

48 mm ($\pm 0,5$)

Ovalización

$\pm 0,5$ mm

Densidad

260 ~ 330 kg/m³

TCA

100% Tapones tratados

Microbiología

< 10 UFC/un (Hongos)
< 10 UFC/un (Levaduras)
< 30 UFC/un (Bacterias)

Capilaridad

$\leq 2,5$ mm

Humedad

4 ~ 8 %

Polvo residual

≤ 1 mg/un

Granulometría

3 ~ 5 mm

Resistencia a torsión

$\geq 7,5$ DaN/cm²

Impermeabilidad

> 5 Bar

